

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "58453 Witten Fenster".

Fenstersanierung BA 2, Hauptstr., Wideystr.

1 DEMONTAGE Fenster, Fensteranlagen und Außenfensterbänke

1. 10 Arbeitsgerüste, innen 1 PSCH
1. 20 Fenster, 1,18 x 1,99 Kunststoff, 1.-3. OG 114 Stck
1. 30 Fenster, 0,83 x 1,00 Kunststoff, DG 5 Stck
1. 40 Fenster, 0,9 x 0,83 Kunststoff, DG 18 Stck
1. 50 Fenster, 1,05 x 0,83 Kunststoff, DG 5 Stck
1. 60 Außenfensterbank, 2,05 4 Stck
1. 70 Außenfensterbank, 1,10 5 Stck
1. 80 Innenfensterbank 9 Stck
1. 90 Innenfensterbank 5 Stck

2 EINBAU Fenster und Fensteranlagen und Außenfensterbänke

2. 10 Statische Berechnung, 1 psch
 2. 20 Fenster, 1,18 x 1,99 94 Stck
- Angaben zu Produkten und Systemen 0
2. 30 Fenster mit Kämpfer, 1,18 x 1,99 20 Stck
 2. 40 Fenster, 1,85 x 0,83 5 Stck
 2. 50 Fenster, 1,99 x 0,83 4 Stck
 2. 60 Fenster, 1,05 x 0,83 5 Stck
 2. 70 Fenster, 0,83 x 1,00 5 Stck
 2. 80 Außenfensterbank 2,05 m 9 Stk
 2. 90 Außenfensterbank 1,10 m 5 Stck
 2. 100 Folienanschluss, innen 1,25m 114 Stck
 2. 110 Folienanschluss, innen 1,12m 10 Stck
 2. 120 Folienanschluss, innen 2,05m 9 Stck
 2. 130 Holzleiste mit Dichtprofil, 600 m
- 3 Stundenlohnarbeiten
3. 10 Stunden eines Facharbeiters 16 Std.
 3. 20 Stunden eines Helfers 16 Std.