

Warning: session_start() [function.session-start]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "33034 Brakel Dachabdichtungsarbeiten".

Dachabdichtungsarbeiten

1 Berechnung

1. . 1 Werkplanung Dachentwässerungsberechnung 1 St

1. . 2 Werkplanung Windsogberechnung 1 St

2 Abdichtungsarbeiten gedämmtes Dach

2. . 1 Witterungsschutz Holzfaserdämmplatten Fassade aussen 340 m²

2. . 2 Dampfsperre KSD feinbestreut, lose 348 m²

2. . 3 Wärmedämmung EPS, 160mm 348 m²

2. . 4 Wärmedämmung EPS, Mehr- und Minderstärke 20mm 174 m²

2. . 5 Gefälledämmung EPS, Mittlere Stärke 90mm 348 m²

2. . 6 Erste Lage der Abdichtung, KSA vollflächig verklebt 348 m²

2. . 7 Dämmkeil XPS,60x60 128 m

2. . 8 Oberlage der Abdichtung 348 m²

2. . 9 Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte, Befestigungsschiene ca. 6/10 112 m

2. . 10 Attikaabschluss wärmegeklämt Warmdach 100,500 m

2. . 11 Wandanschluss Warmdach 13,500 m

2. . 12 Strangentlüfter DN 100, 2 teilg. 4 St

2. . 13 Rohrdurchführung Lüftung DN 150 3 St

2. . 14 Dachentwässerung als seitl. Attikagully mit Notentwässerung 6 St

2. . 15 Lichtkuppel einbauen und eindichten 9 St

2. . 16 Flachdachfenster / Lichtkuppel, elektr. zu öffnen ca. 90x60cm 5 St

2. . 17 Flachdachfenster / Lichtkuppel, elektr. zu öffnen ca. 60x60cm 4 St

2. . 18 Außenmarkise, lichtdurchlässig für Flachdachfenster 90x60cm 4 St

2. . 19 Außenmarkise, lichtdurchlässig für Fachdachfenster 60x60cm 1 St

2. . 20 Sonnenschutzrollo, Verdunklung für Flachdachfenster 90x60cm 4 St

3 Abdichtungsarbeiten ungedämmtes Dach

3. . 1 Voranstrich auf Beton- Untergrund, Bitumen 24,500 m²

3. . 2 Erste Lage der Abdichtung, KSA vollflächig verklebt 24,500 m²

3. . 3 Oberlage der Abdichtung, beschiefert 24,500 m²

3. . 4 Attikaabschluss ungedämmt Kaltdach 22 m

3. . 5 Kombination-Gully als Fallrohrdeckendurchführung, exzentrisch verstellbar 1 St

3. . 6 Schutzlage für Dach- und Dichtungsbahnen 24,500 m²

3. . 7 Türanschluss mit Flüssigkunststoff 2,500 m

4 Klempnerarbeiten

4. . 1 Wasserfangkasten aus Titanzink 6 St

4. . 2 Rinneneinlaufblech 3 m

4. . 3 Vorgehängte, halbrunde Dachrinne 10 tlg. 3 m

4. . 4 Rinneneinhangstutzen, konisch und gerade, 10tlg. Rinne 1 St

4. . 5 Rinnenendstück 10-tlg. Rinne, 2 St

4. . 6 Fallrohr, rund, für 10tlg. Rinne 7 m

4. . 7 Rohrbogen 10tlg. 2 St

4. . 8 Standrohr 10- tlg 1 St

4. . 9 Fallrohr, rund, für 6-tlg. Rinne 63 m

4. . 10 Rohrbogen 6tlg. 14 St

4. . 11 Standrohr 6- tlg 2 St

5 Absturzsicherung

- 5. . 1 Absturzsicherung Überfahrbares Seilsystem 8 mm 1 St
- 5. . 2 Absturzsicherung PSA-SCHRANK Schrank für PSA und Dokumentation 1 St
- 5. . 3 Absturzsicherung PSA-SET-DACH Persönliche Schutzausrüstung 1 St

6 Stundensätze

- 6. . 1 Stundensatz Facharbeiter 7 h
- 6. . 2 Stundensatz Helfer 7 h